

# RAPPORT D'EXPLOITATION ANNEE 2023

## ISDND WEITBRUCH



ECT

D401 – Route du Mesnil Amelot  
77230 Villeneuve-sous-Dammartin

Tél. : 01 60 54 57 40

Fax : 01 60 26 25 38



# Sommaire


---

1) Quantité de déchets admis sur le site	Page 3
2) Exploitation du site	Page 4
• <i>Faits marquants</i>	Page 4
• <i>Suivi mensuel</i>	Pages 5
• <i>Entretiens systématiques</i>	Page 6
3) Hygiène et sécurité	Page 7
• <i>Amiante</i>	Page 7
• <i>Personnel</i>	Page 8
• <i>Accident du travail</i>	Page 9
• <i>Sécurité</i>	Page 13



# Quantité de déchets admis sur le site

Mois	Quantité (t)
Janvier	482,86
Février	487,66
Mars	653,24
Avril	554,56
Mai	631,94
Juin	628,04
Juillet	-
Août	-
Septembre	-
Octobre	-
Novembre	-
Décembre	-
<b>Total</b>	<b>3 438,30</b>



# Exploitation du site

## *Faits marquants*

---

- Les stocks de terre/matériaux de recouvrement réglementaires sont en place
- Panne compacteur
- Fin du contrat d'exploitation pour ECT et transition réussie avec SERPOL



# Exploitation du site

## Suivi mensuel

Janvier	<ul style="list-style-type: none"> <li>Exploitation casier 3 alvéole 7</li> <li>Audit ISO de vérification le 20/01/23. Maintien de la certification suggéré. Attente du rapport</li> </ul>
Février	<ul style="list-style-type: none"> <li>Exploitation casier 3 alvéole 7</li> </ul>
Mars	<ul style="list-style-type: none"> <li>Exploitation casier 3 alvéole 7</li> <li>Panne du compacteur (pompes hydrauliques)</li> </ul>
Avril	<ul style="list-style-type: none"> <li>Exploitation casier 3 alvéole 7 dont la capacité maximale est atteinte.</li> <li>Compacteur en panne du 14/03 au 12/04 (pompes hydrauliques)</li> </ul>
Mai	<ul style="list-style-type: none"> <li>Présentation des successeurs d'ECT (SERPOL).</li> <li>Exploitation casier 3 alvéole 0</li> <li>Alvéoles 7 et 8 couvertes des 50cm de terres réglementaires</li> </ul>
Juin	<ul style="list-style-type: none"> <li>Exploitation casier 3 alvéole 0</li> <li>Campagne de dératisation le 29/06/23</li> <li>Fauchage le 29/06/23</li> <li><b>Fin du contrat d'exploitation du site pour ECT</b></li> </ul>



# Exploitation du site

## *Entretiens systématiques*

---

- ✓ Mise en place de matelas afin de protéger la géo membrane avant l'apport des déchets
- ✓ Nettoyage voirie hebdomadaire
- ✓ Ramassage de papiers hebdomadaire
- ✓ Entretien des espaces verts et débroussaillage du réseau biogaz
- ✓ Entretien des bassins
- ✓ Nettoyage complet des machines toutes les deux semaines
- ✓ Dératisation annuelle



# Hygiène et sécurité

## *Amiante*

---

Application du mode opératoire mis à jour en 2020

Le casier reste situé à gauche le long de la voie montante afin d'éviter une reprise comme jadis

Réassort régulier des EPI réglementaires



# Hygiène et sécurité

## *Personnel*

---

M. NOEL Mathieu, Directeur Exploitation

M. RICHARD Charles-Even, Conducteur de travaux, Responsable technique amiante

M. BEY Mohamed, Chef d'équipe, encadrant de chantier amiante

M.NOE Jérémy, Conducteur d'Engins, opérateur amiante



# Hygiène et sécurité

## *Accident du travail*

---

Pas d'évènement en 2023

